

СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

PC	H	SS	-	30
1	2	3		4

1. Стойки для печатных плат
2. Форма стойки
H – шестигранная
не обозн. – круглая
3. Тип крепления
SS – два отверстия под винт
SN – одно отверстие под винт, один винт
NN – два винта
4. Длина стойки, L мм

PCSN



PCSS



PCNN



PCHSS



PCHNN



PCHSN

